



ALLEGATO 3
PROGETTO PILOTA

P
E
B
A

PERCORSO URBANO PIAZZA ITALIA_cod.id PU_001

Ambito territoriale	Zona 1: Lungomare Nord / Centro
Destinazione d'uso	Percorso Urbano
Indirizzo	Piazza Italia
Vincoli	-




Foto stato di fatto



Descrizione


Oggetto del sopralluogo sono le criticità presenti sui percorsi urbani ricadenti nell'area di Piazza Italia e nelle vie limitrofe come parte di via R.Paolucci e di Viale Marconi.

RILIEVO CRITICITÀ

③ Accessibilità buona

② Accessibilità limitata

① Non accessibile

Cat.	Foto	Descrizione criticità	Giudizio cat. disabilità		
Raggiungibilità e Orientamento percorsi esterni	① 	Assenza di segnaletica tattile con segnalazione di pericolo valicabile prima della rampa di accesso al marciapiede	 	 	 
	② 	Cassonetto della raccolta differenziata che ostacola percorso tattile	 	 	 
	③ 	Assenza di rampa di accesso al marciapiede	 	 	 
	④ 	Spartitraffico che ostacola l'attraversamento pedonale	 	 	 
	⑤ 	Percorso tattile che non prosegue sul marciapiede successivo	 	 	 

Cat.	Foto	Descrizione criticità	Giudizio cat. disabilità		
Raggiungibilità e Orientamento percorsi esterni	⑥ 	Percorso tattile che non prosegue sullo spartitraffico e sul marciapiede successivo	 	 	 
	⑦ 	Assenza di pensilina e di percorso e segnaletica tattile che comunichi la presenza della fermata TPL	 	 	 
	⑧ 	Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	 	 	 
	⑨ 	Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	 	 	 
	⑩ 	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	 	 	 
	⑪ 	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	 	 	 
	⑫ 	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	 	 	 

Cat.	Foto	Descrizione criticità	Giudizio cat. disabilità		
13		Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima dell’attraversamento	 	 	 
14		Assenza di rampa di accesso al marciapiede e assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima della rampa	 	 	 
15		Assenza di rampa di accesso al marciapiede e assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima dell’attraversamento	 	 	 
16		Assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima della rampa	 	 	 
17		Assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima dell’attraversamento e palo dell’illuminazione che ostacola il passaggio	 	 	 
18		Assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima della rampa	 	 	 
19		Marciapiede di larghezza insufficiente e con assenza di rampe per l’accesso di utenti con sedia a ruote, assenza segnaletica tattile che comunichi la presenza della fermata TPL	 	 	 

Cat.	Foto	Descrizione criticità	Giudizio cat. disabilità		
Ragg. e Orientamento percorsi esterni	20 	Assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima della rampa	 	 	 
	21 	Assenza di segnaletica tattile di “percorso valicabile” prima della rampa	 	 	 

Cat.	Descrizione criticità	Proposta d'intervento	Int. standard	Costo standard
Raggiungibilità e Orientamento percorsi esterni	① Assenza di segnaletica tattile con segnalazione di pericolo valicabile prima della rampa di accesso al marciapiede	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
	② Cassonetto della raccolta differenziata che ostacola percorso tattile	Ricollocamento del cassonetto della raccolta differenziata in spazio che non limiti l'usufruità del marciapiede	PU.RA_02	150,00 € cad
	③ Assenza di rampa di accesso al marciapiede	Posa in opera di rampa di accesso al marciapiede	PU.RA_03	2.000,00 € cad
	④ Spartitraffico che ostacola l'attraversamento pedonale	Installazione di percorso tattile che permetta di aggirare lo spartitraffico agli utenti con disabilità visiva	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑤ Percorso tattile che non prosegue sul marciapiede successivo	Installazione di percorso tattile che dia continuità spostamento tra i due marciapiedi agli utenti con disabilità visiva	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑥ Percorso tattile che non prosegue sullo spartitraffico e sul marciapiede successivo	Installazione di percorso tattile che dia continuità spostamento tra i marciapiedi e lo spartitraffico agli utenti con disabilità visiva	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑦ Assenza di pensilina e di percorso e segnaletica tattile che comunichi la presenza della fermata TPL	Installazione di pensilina per la fermata TPL e di percorso con segnaletica tattile che conduca ad essa	TPL.CO_02 TPL.OPE_01	6.000,00 € cad 150,00 € mq
	⑧ Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
	⑨ Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
	⑩ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑪ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑫ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑬ Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
	⑭ Assenza di rampa di accesso al marciapiede e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
	⑮ Assenza di rampa di accesso al marciapiede e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
	⑯ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑰ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento e palo dell'illuminazione che ostacola il passaggio	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento e ricollocazione del palo dell'illuminazione in posizione che non ostacoli il passaggio	PU.OPE_01 PU.RA_02	150,00 € mq 150,00 € cad
	⑱ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
	⑲ Marciapiede di larghezza insufficiente e con assenza di rampe per l'accesso di utenti con sedia a ruote, assenza segnaletica tattile che comunichi la presenza della fermata TPL	Rifacimento del marciapiede con rampe e misure minime che ne garantiscano l'accessibilità ed installazione di percorso tattile che conduca agevolmente alla fermata TPL	TPL.CO_01 TPL.OPE_01 TPL.OPE_03	200,00 € mq 150,00 € mq 170,00 € cad
	⑳ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
	㉑ Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq

TABELLA GENERALE SUL GRADO DI ACCESSIBILITÀ

CATEGORIE CRITICITÀ			
Raggiungibilità e Orientamento percorsi esterni	2	3	1

TABELLA DEI CRITERI DI PRIORITÀ

CATEGORIE	PUNTEGGIO
Tipologia percorso (da 1 a 3 pt)	3
Densità abitativa della circoscrizione in cui è situato (da 1 a 5 pt)	5
Flussi in entrata (riferiti all'ambito territoriale)(da 1 a 4 pt)	4
Viabilità (riferito al percorso) (da 1 a 3 pt)	3
Punteggio del livello di accessibilità	2
TOTALE	17

Osservazioni e altre informazioni