

**Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche**

**I TAV.16_Abaco degli interventi
standard_Percorsi urbani**





SINDACO_Avv. Carlo Masci
ASSESSORE_Avv. Luigi Albore Mascia
DIRIGENTE_Ing. Giuliano Rossi
DISABILITY MANAGER_Ing. Andrea Veschi
RUP_Arch. Lisa Di Carlantonio
PROGETTISTA_Arch. Alessandro Terenzi



ABACO DEGLI INTERVENTI & COSTI STANDARD

	Descrizione criticità	Proposta d'intervento	Int. standard	Costo standard
1	Assenza di segnaletica tattile con segnalazione di pericolo valicabile prima della rampa di accesso al marciapiede	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
2	Cassonetto della raccolta differenziata che ostacola percorso tattile	Ricollocamento del cassonetto della raccolta differenziata in spazio che non limiti l'usufruibilità del marciapiede	PU.RA_02	150,00 € cad
3	Assenza di rampa di accesso al marciapiede	Posa in opera di rampa di accesso al marciapiede	PU.RA_03	2.000,00 € cad
4	Spartitraffico che ostacola l'attraversamento pedonale	Installazione di percorso tattile che permetta di aggirare lo spartitraffico agli utenti con disabilità visiva	PU.OPE_01	150,00 € mq
5	Percorso tattile che non prosegue sul marciapiede successivo	Installazione di percorso tattile che dia continuità di spostamento tra i due marciapiedi agli utenti con disabilità visiva	PU.OPE_01	150,00 € mq
6	Percorso tattile che non prosegue sullo spartitraffico e sul marciapiede successivo	Installazione di percorso tattile che dia continuità di spostamento tra i marciapiedi e lo spartitraffico agli utenti con disabilità visiva	PU.OPE_01	150,00 € mq
7	Assenza di pensilina e di percorso e segnaletica tattile che comunichi la presenza della fermata TPL	Installazione di pensilina per la fermata TPL e di percorso con segnaletica tattile che conduca ad essa	TPL.CO_02 TPL.OPE_01	6.000,00 € cad 150,00 € mq
8	Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
9	Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
10	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
11	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
12	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
13	Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
14	Assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Posa in opera di rampe di accesso ai marciapiedi e installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
15	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento di accesso al marciapiede	PU.OPE_01 PU.RA_03	150,00 € mq 500,00 € cad
16	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
17	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima dell'attraversamento e palo dell'illuminazione che ostacola il passaggio	Installazione di segnaletica tattile prima dell'attraversamento e ricollocazione del palo dell'illuminazione in posizione che non ostacoli il passaggio	PU.OPE_01 PU.RA_02	150,00 € mq 150,00 € cad
18	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
19	Marciapiede di larghezza insufficiente e con assenza di rampe per l'accesso di utenti con sedia a ruote, assenza segnaletica tattile che comunichi la presenza della fermata TPL	Rifacimento del marciapiede con rampe e misure minime che ne garantiscano l'accessibilità ed installazione di percorso tattile che conduca agevolmente alla fermata TPL	TPL.CO_01 TPL.OPE_01 TPL.OPE_03	200,00 € mq 150,00 € mq 170,00 € cad
20	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq
21	Assenza di segnaletica tattile di "percorso valicabile" prima della rampa	Installazione di segnaletica tattile prima della rampa di accesso al marciapiede	PU.OPE_01	150,00 € mq



N.B.: i prezzi sono indicativi e riferiti alla data attuale della stesura del P.E.B.A., sono utili per ottenere una stima generale dei costi per ogni materiale/intervento e suscettibili dei continui aggiornamenti dei prezzi.